

## Výpis z historie vozidla

### Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6008804248
Datum aktivace kuponu:	15. 03. 2022 16:00:25
Platnost do:	14. 04. 2022 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

### 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
TMBZZAAZED611163

Tovární značka  
ŠKODA

Druh vozidla  
osobní

Objem  
999 ccm

Model  
CITIGO

Palivo  
benzín

Datum výroby  
03. 09. 2013

Typ karoserie  
hatchback

Výkon  
44 kW

Datum 1. registrace  
18. 09. 2013

**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!**

### 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
09/2013	0 km	Rok výroby/1. registrace
07/2014	14 000 km	
09/2014	13 500 km	
05/2015	21 500 km	
07/2018	64 500 km	
09/2020	75 000 km	

## 3. Kontrola poškození

## Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

## Číslo záznamu: 1 / 2

Datum	01/2015
Země	ČR
Výše škody	12 873 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	Pravá strana



## Číslo záznamu: 2 / 2

Datum	05/2015
Země	ČR
Výše škody	22 411 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana
Stav tachometru	21 500 km



## 4. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data

výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	03. 09. 2013	Stáří vozidla: 8 let 6 měsíců
První registrace	18. 09. 2013	0 měsíců od data výroby
První registrace v ČR	18. 09. 2013	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 15. 03. 2022
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

**Financování nenalezeno**

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností.

Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 11. 03. 2022
Česko	NE - není evidováno

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA CITIGO (NF13A1) 1.0 44 kW Ambition
Motor	CHYA; 999 ccm; 1,00 L; 44 kW
Palivo	benzín
Spotřeba l/100km	5,6 / 3,9 / 4,5
Převodovka	NZC; manuální; 5 převodových stupňů

### Standardní vybavení

#### Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkačů

Bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:

Boční airbagy vpředu a včetně ochrany hlavy

Brzdový asistent BAS

Dvě integrované opěrky hlavy na předních sedadlech, dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Isofix příprava

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce

System řízení stability ESP

#### Funkčnost

12v zásuvka vpředu

2 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

Antikoroziní ochrana - galvanizovaná karoserie

Asistent rozjezdu do kopce

Centrální zamykání: dálkové, včetně bezpečnostního zavírání

## Standardní vybavení

Dálkové ovládání vika zavaz. prostoru

Denní svícení

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 35

Konzole na podlaze

Manuální 5-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,643:1 první převodový stupeň (poměr), 1,950:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,270:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,959:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,795:1 pátý převodový stupeň (poměr), 3,417:1 zpětný převodový stupeň (poměr), typ - manuální

Nastavení světel: manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: vícebodové vstřikování

Počet reproduktorů: 2

Přední elektrické ovládání oken

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování náprava se zkrutnou příčkou, pružina

Přední závěsné na straně řidiče a na straně spolujezdce

Přístrojové ukazatele: analogové

Sada na opravu pneumatik

Stěrače:

Střešní anténa

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

### Komfort

Make-up zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

Tónovaná skla

Ventilace:

### Exteriér

Pneumatiky: 165 mm šířka pláště, 70 % profil pláště, rychlostní index T, index nosnosti: 81, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 14

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 14 " průměr a 5,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední světlomety: halogenové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Vnitřně nastavitelná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované

Zadní dveře - výklopné

### Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 4 v konfiguraci 2+2

### Interiér

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

**Standardní vybavení**

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Výškově nastavitelný volant: plastový

Zadní sedadla: pro 2 osoby, sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

**Ostatní**

Pevné zadní okno, přerušovaný chod stěračů

**Volitelná výbava****Bezpečnost**

Deaktivace airbagu spolujezdce

**Funkčnost**

Palubní počítač (MFA)

**Kola/Pneumatiky**

Kola z lehké slitiny 14", bílá nebo černá

Kola z lehké slitiny Apus 5J x 14", pneumatiky 175/65 R14 – 4 ks

**Rezervy**

Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik (pro kola z lehké slitiny)

**Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava**

Rádio Funky (1 DIN) s CD, MP3 a audiodířka, příprava pro mobilní navigaci Move&Fun

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolavačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

**Svolávací akce - ŠKODA CITIGO, rok výroby 2013****Datum vyhlášení****Detail**

Svolávací akce - ŠKODA CITIGO, rok výroby 2013	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	24. 05. 2013	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	candy bílá - kód B9A
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	15. 03. 2022
Značení skel	NE

## 13. Technický popis vozidla

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Druh karoserie	3 DVEŘOVÝ
Palivo	BA
Zdvihový objem (ccm)	999
Max. výkon (kW)	44.00
při otáčkách (ot/min)	5 000
Maximální rychlost (km/h)	160
Počet míst k sezení	4
Počet míst k stání	0
Počet lůžek	0
Celková hmotnost (kg)	1290
Typ motoru	CHYA
Celková hmotnost povolená (kg)	1290

**Technický popis - základní**

Provozní hmotnost (kg)	929
------------------------	-----

**Technický popis - rozšířený**

Homologace	e13*2007/46*1169*07
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Délka (mm)	3 563
Šířka (mm)	1 645
Výška (mm)	1 504
Rozvor (mm)	2 407
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	0
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	0
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	0
Zatížení náprav (kg)	680/680; 640/640
Nápravy, pohon	2 - 1 PŘEDNÍ
Náprava 1	5J X 14 ET35; 165/70 R14 81T
Náprava 2	5J X 14 ET35; 165/70 R14 81T
Hluk stojícího vozidla (dB)	78
při otáčkách (ot/min)	3 750
Hluk vozidla za jízdy (dB)	71.0
Spotřeba paliva	630/2012J
Spotřeba - město (l/km)	5.6
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	3.9
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	4.5
Směrnice ES	630/2012J

## 14. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.



Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.