

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9214204922
Datum aktivace kuponu:	25. 06. 2022 10:58:54
Platnost do:	25. 07. 2022 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



ŠKODA

VIN
TMDAH7NP6H7043871

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
ŠKODAModel
SUPERBTyp karoserie
sedan/limuzínaDruh vozidla
osobníPalivo
naftaVýkon
110 kWObjem
1968 ccmDatum výroby
10. 12. 2016Datum 1. registrace
21. 12. 2016 **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno!** Záznam nalezen!

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
12/2016	0 km	Rok výroby/1. registrace
06/2017	30 000 km	
04/2018	58 500 km	
05/2018	59 000 km	
10/2018	89 500 km	
04/2019	113 000 km	
05/2019	117 000 km	
07/2019	128 500 km	
10/2019	139 000 km	
11/2019	142 000 km	
06/2020	157 000 km	
12/2020	166 000 km	
04/2021	171 500 km	
08/2021	174 000 km	
10/2021	177 000 km	
12/2021	177 000 km	
02/2022	182 500 km	
04/2022	185 000 km	

3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 1	
Datum	10/2019
Země	ČR
Výše škody	20 766 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	Pravá strana
Stav tachometru	139 000 km



4. Záznamy servisních úkonů

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu:	1 / 6
Datum:	10/2018
Stav tachometru:	89 500 Km
Práce (výčet)	Prohlídka s výměnou oleje (pro Cistic paliva vznetoveho motor Vložka filtru vzduchu vymenit
Číslo záznamu:	2 / 6
Datum:	04/2019
Stav tachometru:	113 000 Km
Práce (výčet)	Prohlídka s výměnou oleje (pro Olej prevodovy vymenit
Číslo záznamu:	3 / 6
Datum:	07/2019
Stav tachometru:	128 500 Km
Materiál (výčet)	SPONA MANZETY MATICE SESTIHR. S NAKRUZKEM SROUB S SESTIHRANNOU HLAVOU SROUB S SESTIHRANNOU HLAVOU SROUB S SEST.HL.S PODLOZ.(KOMB MATICE SESTIHRAN.PRIRUBOVY SROUB SESTIHRAN.PRIRUBOVY SROUB SESTIHRAN.PRIRUBOVY SROUB SESTIHRANNA MATKA NAKRUZNA (KO SPONA HADICOVA S OUSKY PREVODOVKA RIZENI SROUB
Práce (výčet)	Napravnice predni uvolnit a pr Sbihavost predni napravy serid Geometrie predni a zadni napra Prevodka rizeni EML demontaz a Prevodka rizeni EML vymenit

Číslo záznamu:	3 / 6
	Funkce vyhledávání chyb řízena

Číslo záznamu:	4 / 6
Datum:	11/2019
Stav tachometru:	142 000 Km
Práce (výčet)	Servis výměny oleje (proměnliv)

Číslo záznamu:	5 / 6
Datum:	06/2020
Stav tachometru:	157 000 Km
Práce (výčet)	Servis výměny oleje (proměnliv)

Číslo záznamu:	6 / 6
Datum:	04/2021
Stav tachometru:	171 500 Km
Práce (výčet)	Servis výměny oleje (proměnliv)

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	10. 12. 2016	Stáří vozidla: 5 let 6 měsíců
První registrace	21. 12. 2016	0 měsíců od data výroby
První registrace v ČR	21. 12. 2016	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdílené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdílených dat.

Zdroj	Ke dni 25. 06. 2022
--------------	----------------------------

Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Provozováno jako taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo bylo nebo stále je **provozováno jako taxi**. Důkladně zkontrolujte technický stav vozu.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	To date: 21. 06. 2022
Česko	NE - není evidováno

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA SUPERB (3V335C) 2.0 TDI 110kW Ambition AP
Motor	CRLB; 1968 ccm; 2,00 L; 110 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,3 / 4,1 / 4,5
Převodovka	SGG; automatická; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
---------------------	--

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolení airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, systém vyhnutí chodcům a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volant

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronická ruční brzda

Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední

Filtr pevných částic

Standardní vybavení

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto a MirrorLink

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,462:1 první převodový stupeň (poměr), 1,905:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,125:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,756:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,763:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,622:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,989:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto modem

Manuální sekvenční s dvojitou spojkou

Multifunkční displej 8,0 a dotykový obrazovka

Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky, závislé na rychlosti

Navigace přes mobilní telefon

Omezovač rychlosti

Ostřikovače světel

Otáčkoměr

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka

Parkovací senzor vzadu, radar

Počet reproduktorů: 8

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: AUX-in, USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání audio systému a telefonu

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Venkovní teplota

Vestavěné aplikace

Zábavný displej vpředu a dotyková obrazovka

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Standardní vybavení

Lednička ve schránce u spolujezdce a ve středové konzoli

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívána zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, automatická clona, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 215 mm šířka pláště, 55 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 94, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky a Bi-Xenon žárovky (dálková světla)

Sklopná zrcátka

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

El. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - paměť, nastavení posuvu - paměť, nastavení výšky - paměť, nastavení bederní opěrky - dvousměrné s pamětí a naklápění sedáku - paměť, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální, nastavení výšky - manuální a nastavení bederní opěrky - manuální

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadičích páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Standardní vybavení

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava**Exteriér**

Metalické barvy

Rezervy

Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola, bez sadyna opravy pneumatik (nelze pro 2,0 TSI/206 kW)

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - ŠKODA SUPERB, rok výroby 2016	Datum vyhlášení	Detail
bezpečnostní pásy / zranění	14. 04. 2017	Více info
karoserie / zranění	06. 05. 2016	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	mesicni bila-metalicka - kód S9R
Barva při první registraci v ČR	BÍLÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	25. 06. 2022
Značení skel	NE

13. Technický popis vozidla

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	NM
Zdvihový objem (ccm)	1968.0
Max. výkon (kW)	110.0
při otáčkách (ot/min)	4000
Maximální rychlost (km/h)	218
Počet míst k sezení	5
Celková hmotnost (kg)	2045
Typ motoru	CRL
Celková hmotnost povolená (kg)	2045
Provozní hmotnost (kg)	1500

Technický popis - rozšířený	
Homologace	E11*2001/116*0326*41
Výrobce karoserie	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Délka (mm)	4861
Šířka (mm)	1864
Výška (mm)	1458
Rozvor (mm)	2836
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	4075
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	2000
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	750
Zatížení náprav (kg)	1080/1080;1000/1000
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	Z 90
Nápravy, pohon	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Náprava 1	7JX17 ET40; 215/55 R17 94W
Náprava 2	7JX17 ET40; 215/55 R17 94W
Hluk stojícího vozidla (dB)	69
při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk vozidla za jízdy (dB)	69.0
Spotřeba - město (l/km)	5.3
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	4.1
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	4.5
Směrnice ES	2015/45W
Součinitel absorpce	0.50

14. Fotky a Inzerce

Pokud bylo již vozidlo v minulosti inzerováno, zobrazíme vám inzerce a inzerční fotodokumentaci.

Číslo Inzerce 1/6	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	25. 04. 2022
Inzerovaný nájezd	185 000 km
Inzerovaná cena	479 000 CZK



Číslo inzerce 2/6	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	05. 12. 2021
Inzerovaný nájezd	177 000 km
Inzerovaná cena	399 000 CZK



Číslo inzerce 3/6	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	05. 08. 2021
Inzerovaný nájezd	174 000 km
Inzerovaná cena	369 000 CZK



Číslo inzerce 4/6	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	23. 12. 2020
Inzerovaný nájezd	166 000 km
Inzerovaná cena	399 999 CZK



Číslo inzerce 5/6	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	22. 04. 2019
Inzerovaný nájezd	114 545 km
Inzerovaná cena	477 000 CZK



Číslo inzerce 6/6	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	17. 04. 2018
Inzerovaný nájezd	58 574 km
Inzerovaná cena	489 000 CZK



Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.